

## Certificat

### Qualification sur la base de la Brochure Pipelines 1069 VdTÜV

Par la présente, nous confirmons que la flotte de racleurs d'inspection instrumentée MFL-DMR  
(Magnetic Flux Leakage, Direct Magnetic Response) de

**3P Services GmbH & Co. KG**  
Meitnerstr. 10-12  
49835 Wietmarschen

répond aux exigences fondées sur la  
VdTÜV Merkblatt MB ROHR 1069 – Directive pour la qualification des racleurs d'inspection  
instrumentée (test d'aptitude/test de procédure), édition du 20/04/2018.

Le champ d'application de cette qualification comprend les canalisations pour le transport de  
liquides ou de gaz en acier magnétisable et un éventuel revêtement non magnétisable.

Les détails de l'inspection se trouvent dans le rapport ISIPW-75/24 du 19/07/2024 sur le test  
d'aptitude de la flotte de racleurs d'inspection MFL-DMR  
(Magnetic Flux Leakage, Direct Magnetic Response).

L'expert  
TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG

L'expert  
TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG

  
Hübinger



  
Niekamp

Sitz der Gesellschaft  
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Große Bahnstraße 31  
22525 Hamburg

Tel.: 040 8557-0  
Fax: 040 8557-2295  
info@tuev-nord.de  
tuev-nord.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Jürgen Himmelsbach

Amtsgericht Hamburg  
HRA 102137  
USt.-IdNr.: DE 243031938  
Steuer-Nr.: 27/628/00031

Komplementär  
TÜV NORD Systems  
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Amtsgericht Hamburg  
HRB 88330

Geschäftsführer  
Dr. Ralf Jung (Vorsitzender)  
Ringo Schmelzer

Commerzbank AG, Hamburg  
BIC (SWIFT-Code): COBADEFFXXX  
IBAN-Code: DE73 2004 0000 0405 6222 00

Deutsche Bank, Hannover  
BIC (SWIFT-Code): DEUTDE2HXXX  
IBAN-Code: DE90 2507 0070 0026 3640 00

